

VALITUKSEN LISÄSELVITYS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Viite: ISAVI/224/04.08/2010, Nro 48/2012/1; 27.6.2012

Vapon Jauhосуo, Sonkajärvi.

LISÄSELVITYKSEN ANTAJA

Iisalmen Luonnon Ystävien Yhdistys ry (ILYY)

Iisalmen luontomuseo, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 IISALMI

iisalmi.luontomuseo@gmail.com

p. 017-818 387, 0407212618

Y-tunnus 0758532-0

Jauhосуon turvetuotannon aiheuttama kiintoainekuormitus alapuoliseen vesistöön on DI Jaakko Koppisen analyysin mukaan väärin arvioitu koska

- Luonnonhuhouman laskenta on tehty väärin
- Rankkasateiden aiheuttamat hetkelliset ”kiintoainekuormituspiikit” on jätetty ottamatta huomioon näytteenotossa ja kuormituslaskennassa
- Lumien sulamisesta johtuvan tulvahuipun aiheuttama kuormitus on jätetty ottamatta huomioon koska näytteitä ei ole otettu silloin kun routa on sulanut ja lumien sulamisen aiheuttama valumahuippu on menossa
- Turvepölyn laskeutuminen eristysojiin ja siitä aiheutuva kuormitus on jätetty ottamatta huomioon
- Sarka-, reuna- ja kokoojaojien ym. tuotantoalueen sisäisten ojastojen ja altaiden kaivun aiheuttama kuormitus (=kunnostusvaihe) on arvioitu ennalta suunnitellun ohjelman mukaisten näytteiden oton perusteella ja lasketaan tuotantoaikaisen kuormituksen funktiona. Oikeampi tapa on arvioida kuormitus ottamalla huomioon kaivumäärät ja suolla olevan veden pinnan taso sekä ottaa näytteet kaivutyön aikana havaittujen kiintoainevirtausten tapahtuessa.
- Eristysojien seinämien ja pohjan eroosion aiheuttamaa kuormitusta ei oteta lainkaan huomioon.

Koska Keski-Suomen soiden tilanne vastaa hyvin Sonkajärven Jauhосуon tilannetta, niin mielestämme kiintoainekuormitus on laskettu väärin ja vaadimme että ympäristölupahakemus hylätään.

Liite:

Analyysi Jauhосуo, Sonkajärvi, kiintoainekuormituksen laskemisessa.

DI Jaakko Koppinen, Tanulantie 2 as. 1, 42600 Multia

Iisalmessa 7.2.2013

Jarmo Yliluoma, puheenjohtaja
Iisalmen Luonnon Ystävien yhdistys ry

Pertti Kaarakainen, rahastonhoitaja
Iisalmen Luonnon Ystävien yhdistys ry